

Laser Distancer LD 420

es Instrucciones

Configuración del instrumento 2 Introducción 2 Información general 2 Display 3 Insertar pilas 3
Operaciones 4 Encender/apagar 4 Borrar 4 Códigos de mensaje 4 Ajuste de la referencia de medición / trípode 4 Extremo multifuncional 5
Funciones de medición -6 Medición de distancia simple -6 Medición permanente / mínima-máxima -6 Más / Menos / Multiplicar / Dividir -6 Área -7 Volumen -8
Funciones especiales 9 Pitágoras 1 10 Pitágoras 2 (3 puntos) -10 Pitágoras 3 (altura parcial) -11 Replanteo 12 Trapezoide 13 Memoria -14 Ajustar o cambiar valor -14
Ajustes15
Datos técnicos16
Códigos de mensaje17

.	
Cuidado	17
Garantía	17
Instrucciones de seguridad	
Áreas de responsabilidad	
Empleo correcto	
Uso improcedente	18
Peligros durante el uso	
Límites de utilización	
Eliminación	
Compatibilidad electromagnética (CEM)	18
Normativa FCC (aplicable en	
EE UU)	
Clasificación láser	
Señalización	19

Stabila LD420

Configuración del instrumento Introducción



Índice

Lea detenidamente las instrucciones de seguridad y el manual de usuario antes de utilizar el producto por



La persona responsable del producto deberá cerciorarse de que todos los usuarios entienden y cumplen estas instrucciones.

Los símbolos utilizados tienen los siguientes significados:

⚠ ADVERTENCIA


Indica una situación de riesgo potencial o de uso inadecuado que, en caso de no evitarse, puede ocasionar lesiones graves o incluso la muerte.

△ CUIDADO

Indica una situación de peligro potencial o un empleo no conforme que pueden ocasionar daños personales leves y/o considerables daños materiales, económicos y medioambientales.


Información importante que debe respetarse en la práctica y que ayuda al usuario a emplear el instrumento de forma eficiente y adecuada técnicamente.

Información general




Configuración del instrumento

Display



Insertar pilas



Para garantizar un uso fiable, no utili-ce pilas de carbóncinc Cambiar las pilas cuando el símbolo de batería esté intermitente.



Stabila LD420

Operaciones

Encender/apagar



Pulse el botón ON durante 2 segundos para iniciar el modo de láser continuo. Si no se pulsa ninguna tecla durante 180 seg, el dispositivo se apaga automática-mente.



El dispositivo se apaga.



Deshace la última acción.

Borrar



Sale de la función actual, va al modo de funcionamiento por defecto.

Códigos de mensaje

Si aparece el mensaje "info" con un número, observe las instrucciones de la sección "Códigos de mensaje". Ejemplo:



Ajuste de la referencia de medición / trípode











La distancia se mide desde la parte posterior del dispositivo (ajuste estándar).

Extremo multifuncional

Operaciones






La orientación del extremo se detecta automáticamente y el punto cero se ajusta en conformiháh

Stabila LD420

Funciones de medición

Medición de distancia simple






Consejo: para evitar problemas de inestabilidad, ajuste el temporizador en Encender y el tiempo en 1 seg.


Superficies de objetivo: pueden producirse errores de medición al medir líquidos sin color, cristal. espuma de estireno o superficies semi permeables o al apuntar a superficies de brillo intenso. El tiempo de medición aumenta contra superficies oscuras.

Medición permanente / mínima-máxima





Se utiliza para medir diagonales espaciales (valores máximos) o distancia horizontal (valores mínimos)







Detiene la medición permanente /mínimo-máximo. Con la pulsación de la tecla MENU, el valor máx. o mín. puede moverse en la línea principal para posteriores cálculos.

Más / Menos / Multiplicar / Dividir



7.332 m



La siguiente medición se añade a la anterior.



La siguiente medición se resta de la anterior.



La siguiente medición se multiplica por la anterior.



La siguiente medición se divide entre la anterior

El valor medido se visualiza en la línea principal. Después de pulsar el botón del signo igual, el resultado se muestra en la línea principal. Este proceso puede repetirse cuantas veces sea necesa-rio. No es posible multiplicar una longitud más de 3 veces. El mismo proceso puede utilizarse para la suma o resta de áreas y volúmenes. Los valores de la memoria también pue-


den utilizarse para los cálculos.

Stabila LD420

Funciones de medición


Área








Medir 2ª longitud. Pulsar + o - para sumar o restar la siguiente medición de área.



Con la tecla MENÚ pueden seleccionarse resultados adicionales. Pulsar + o - para sumar o restar la siguiente medición de volumen.

Se dispone de las siguientes funciones especiales:

- Pitágoras
- · Pitágoras 2 (3 puntos)
- · Pitágoras 3 (altura parcial)
- Replanteo
- Trapezoide



Stabila LD420

Funciones especiales

Pitágoras 1











punto inferior.



se mostrará en la lí-nea principal y las dis-tancias medidas encima Pulsando la tecla de medición durante 2 seg en la función se activa automáticamente la medición Mí-nimo o Máximo.

El resultado siempre

Pitágoras 2 (3 puntos)















1

Apuntar el láser el punto inferior.







El resultado siempre se mostrará en la línea principal y las distancias medidas encima

gular.

Pulsando la tecla de medición du-rante 2 seg en la función se activa automáticamente la medición Mínimo o Máximo Con la tecla MENÚ pueden seleccionarse resultados adicionales





Stabila LD420

9


10

ES

11

Funciones especiales

Pitágoras 3 (altura parcial)



Apuntar el láser al punto superior.



Apuntar el láser al 2º punto.

Apuntar el láser al punto rectangular.





El resultado siempre se mostrará en la línea principal y las distan-cias medidas encima.

Pulsando la tecla de medición durante 2 seg en la función se activa automáticamente la medición Mí-nimo o Máximo.

Con la tecla MENÚ pueden seleccionarse resultados adicionales.





Stabila LD420

Funciones especiales

Replanteo

Pueden introducirse dos distancias diferentes (a y b) para marcar las longitudes medidas definidas.







Iniciar medición

Cambiar valores







Aprobar valor "a".



Ajustar valor "b".





Aprobar valor "b" e iniciar medición.



Mover el dispositivo lentamente a lo largo de la línea de replanteo. Se visualiza la distancia hasta el siguiente punto de replanteo.



0.238 m hasta el siguiente punto, 1.012 m distancia global.

Al acercarse a un punto de replanteo a menos de 0,1 m, el instrumento comienza a pitar.

Funciones especiales

Trapezoide



Apuntar el láser al punto supe-













El resultado siempre se mostrará en la línea principal y las distan-cias medidas encima. Con la tecla MENÚ pueden seleccionarse resultados adicionales.













Stabila LD420

Funciones especiales

Memoria



Se muestran los 20 últimos valo-



1...10

.665 m

Se visualizan 10 constan-







El valor de la línea principal puede utilizarse para otros cálcu-los.

Guardar valor





sición en memoria



Consejo: guardar los valores como PI o el precio por metro cuadrado para los cálculos.

Ajustar o cambiar valor





Pulsar + y - juntos para iniciar el modo de cambio.



El dígito seleccionado parpadea.



Cambiar el valor con las teclas de cursor.




Consejo: cambiar las dimensiones al ajuste requerido. Borrar la diménsión para tener un factor sin dimensión.

Stabila LD420

Los siguientes subelementos son accesibles.

- 1) Temporizador (Encender/Apagar)
- Tiempo de temporizador (0 a 99 seg)
- 3) Unidad (0.000m, 0.000⁰m, 0.00m, 0.00ft, 0'00"^{1/32}, 0'00"^{1/16}, 0'00"^{1/8}, 0.00in, 0in^{1/32}, 0in^{1/16}, 0in^{1/8})
- 4) Láser continuo (Encender/Apagar)
- 5) Tiempo de iluminación de fondo del display (0 99 seg, 99 seg = permanente)
- 6) Pitido (Encender/Ápagar)
- 7) Offset (Encender/Apagar)
- 8) Valor de offset
- 9) Restablecimiento (No/Sí)

Con el fin de cambiar el ajuste, desplazarse hasta el elemento deseado con las teclas de cursor, pulsar MENU para seleccionar y cambiar el valor con las teclas de cursor. Después, cerrar con la tecla MENU. Para salir del menú, pulsar MENU durante 2 segundos.



Stabila LD420

Datos técnicos

Medición de distancia	
Tolerancia de medición típica*	± 1,0 mm / 0,04 in ***
Medición máxima Tolerancia**	± 2,0 mm / 0,08 in ***
Alcance de tablilla de puntería	100 m / 330 ft
Alcance típico*	80 m / 7.985,76 cm
Alcance en condición desfavorable****	60 m / 197 ft
Unidad mínima visualizada	0,1 mm / 1/32 in
Ø punto láser a distancias	6 / 30 / 50 / 60 mm (10 / 50 / 80 / 100 m)
General	
Clasificación láser	2
Tipo láser	635 nm, < 1 mW
Clase de protección	IP65 (protección contra polvo y agua proyec- tada)
Desconexión autom. del láser	después de 90 s
Desconexión autom. de energía	después de 180 s
Duración de las pilas (2 x AAA)	hasta 5000 mediciones
Dimensión (Al x P x An)	117 x 57 x 32 mm 4,6 x 2,4 x 1,3 in
Peso (con pilas)	138 g / 1,43 oz
Rango de temperaturas: - Almacenaje - Funcionamiento	-25 hasta 70 °C -13 hasta 158 °F -10 hasta 50 °C
- Funcionamiento	14 hasta 122 °F



- * aplica para el 100 % de reflectividad de objetivo (pared pintada en blanco), baja iluminación de fondo, 25 $^\circ\!\text{C}$
- ** aplica para el 10 al 500 % de reflectividad del objetivo, elevada iluminación de fondo, 10 °C a + 50 °C *** Las tolerancias aplican desde 0,05 m a 10 m con un nivel de confianza del 95%. La tolerancia máxima puede bajar a 0,1 mm/m entre 10 m a 30 m y a 0,2 mm/m para distancias por encima de 30 m
- **** aplica para 100 % de reflectividad de objetivo, iluminación de fondo o aproximadamente 30.000 lux
 - Para resultados indirectos precisos, se recomienda el uso de un trípode.

Funciones	
Medición de distancia	sí
Medición mín/máx	sí
Medición permanente	sí
Replanteo	sí
Suma/Resta	sí
Área	sí
Volumen	sí
Pitágoras	2 puntos, 3 puntos, altura parcial
Trapezoide	sí
Multiplicación/División	sí
Ajustar valores	sí
Memoria	20 displays / 10 constantes
Pitido	sí
Display iluminado	sí
Extremo multifuncional	sí

Códigos de mensaje

Si el mensaje **Error** no desaparece después de conectar el dispositivo repetidamente, contacte con el distribuidor. Si aparece el icono de información con un número, pulse el botón Clear y observe las siguientes instrucciones:

N.º	Causa	Corrección
204	Error en el cálculo	Repetir la medición.
252	Temperatura muy alta	Dejar que el instru- mento se enfríe.
253	Temperatura muy baja	Calentar el instru- mento.
255	Señal de recepción muy débil, tiempo de medición muy largo	Cambiar la superficie de objetivo (p. ej. papel blanco).
256	Señal de recepción demasiado potente	Cambiar la superficie de objetivo (p. ej. papel blanco).
257	Demasiada luz de fondo	Oscurecer el área de objetivo.
258	Medición fuera del rango de medición	Rango correcto.
260	Se interrumpió el rayo láser	Repetir medición.

Cuidado

- Limpie el instrumento con un paño suave y húmedo.
- No introduzca nunca el instrumento en
- No utilice nunca agentes o disolventes de limpieza agresivos.

Garantía

Stabila proporciona una garantía de dos años para el producto.

Puede encontrarse más información en internet en: www.stabila.de

Instrucciones de seguridad

La persona responsable del instrumento deberá cerciorarse de que todos los usuarios entienden y cumplen estas instrucciones.

Áreas de responsabilidad

Responsabilidades del fabricante del equipo original:

STABILA Messgeräte Gustav Ullrich GmbH P.O. Box 13 40 / D-76851 Annweiler Landauer Str. 45 / D-76855 Annweiler

EE.UU./Canadá: STABILA Inc. 332 Industrial Drive South Elgin, IL 60177 1.800.869.7460

La compañía mencionada es responsable del suministro del producto, incluyendo el Manual del usuario, en perfectas condiciones. La compañía no se hace responsable de los accesorios de terceros.

Ámbito de responsabilidad del encargado del instrumento:

- Entender las instrucciones de seguridad del producto y las instrucciones del Manual del usuario.
- Conocer las normas de seguridad local referidas a la prevención de accidentes
- Evitar siempre el acceso al producto de personal no autorizado.

Stabila LD420

Instrucciones de seguridad

Empleo correcto

- Medición de distancias
- Medición de inclinación

Uso improcedente

- Emplear el producto sin previa instrucción
- Emplear el equipo fuera de los límites de aplicación
- Anulación de los dispositivos de seguridad y retirada de rótulos indicativos o de advertencia
- Abrir el equipo utilizando herramientas (destornilladores, etc.)
- Modificar o alterar el equipo
- Utilizar accesorios de otros fabricantes que no estén expresamente autorizados
- Deslumbrar intencionadamente a terceros incluso en la oscuridad
- Protección insuficiente del emplazamiento (por ejemplo, al medición en carreteras, emplazamientos de construcción, etc.)
- Conducta inapropiada o irresponsable en andamios, escaleras, así como durante mediciones en las proximidades de máquinas en marcha, de elementos de las máquinas y de instalaciones desprotegidas
- · Apuntar directamente al sol

Peligros durante el uso

ADVERTENCIA

Pueden producirse mediciones erróneas si se utiliza un instrumento que esté defectuoso o después de haberse caído o haber sido objeto de transformaciones no permitidas. Realizar periódicamente mediciones de control.

Especialmente cuando el instrumento ha estado sometido a esfuerzos excesivos, así como antes y después de tareas de medición importantes.

∆ CUIDADO

No intente nunca reparar el producto por su cuenta. En caso de presentarse daños, contacte con su distribuidor local.

▲ ADVERTENCIA

Los cambios o modificaciones no expresamente aprobados podrían anular la autoridad del usuario para manejar el equipo.

Límites de utilización

Consulte el capítulo "Datos técnicos". El dispositivo está diseñado para uso en áreas permanentemente habi-

tadas. No debe emplearse en entornos con peligro de explosión ni en entornos hostiles.

Eliminación

∆ CUIDADO

Las pilas vacías no deben eliminarse con la basura doméstica. Cuide el medio ambiente y llévelas a los puntos de recogida disponibles de conformidad con las regulaciones nacionales y locales. No desechar el producto con la basura

doméstica.

Desechar el producto correctamente. Cumplir con las normas de desecho específicas del país.

Despetar la pormativa específica

Respetar la normativa específica nacional y local.

La información sobre el tratamiento específico del producto y de gestión de residuos puede descargarse desde la página web.

Compatibilidad electromagnética (CEM)

▲ ADVERTENCIA

El dispositivo es conforme a los requisitos más estrictos de las normas y regulaciones pertinentes.

Sin embargo, la posibilidad de causar interferencias en otros dispositivos no se puede excluir totalmente.

Stabila LD420 18

Instrucciones de seguridad

Normativa FCC (aplicable en EE UU)

Las pruebas efectuadas han puesto de manifiesto que este equipo se atiene a los valores límite, determinados en la sección 15 de la normativa FCC, para instrumentos digitales de la clase B. Esto significa que el instrumento puede emplearse en las proximidades de lugares habitados, sin que su radiación resulte molesta. Los equipos de este tipo generan, utilizan y emiten una frecuencia de radio alta y, en caso de no ser instalados conforme a las instrucciones, pueden causar perturbaciones en la recepción radiofónica.

En todo caso, no es posible excluir la posibilidad de que se produzcan perturbaciones en determinadas instalaciones.

ciones en determinadas instalaciones. Si este equipo causa perturbaciones en la recepción radiofónica o televisiva, lo que puede determinarse al apagar y volver a encender el equipo, el operador puede intentar corregir estas interferencias de la forma siguiente:

- cambiando la orientación o la ubicación de la antena receptora.
- aumentando la distancia entre el instrumento y el receptor.
- conectando el instrumento a un circuito distinto al del receptor.
- asesorándose por el vendedor o algún técnico de radio-televisión.

Clasificación láser



El dispositivo genera rayos láser visibles que se emiten desde el instrumento: El producto corresponde a la Clase de láser 2 con:

 IEC60825-1 : 2007 "Seguridad de los productos láser"

Productos de Clase de láser 2:

Absténgase de mirar directamente al rayo láser y no lo dirija a otras personas. La protección de los ojos queda garantizada mediante reflejos naturales como es el de desviar la vista del rayo o cerrar los ojos.

ADVERTENCIA

Puede ser peligroso mirar directamente al rayo con medios ópticos auxiliares (p. ej. prismáticos, telescopios).

∆ CUIDADO

Mirar directamente al rayo láser puede ser peligroso para los ojos.

Señalización





Sujeto a cambio (dibujos, descripciones y datos técnicos) sin previo aviso.

Stabila LD420